mgr inż. Jan Kowalski
000 000 000

Przykładowy Raport

Nazwa projektu	Przykładowy Raport
Adres	Kwiatowa 15, Kwiatowo Duże
Data odbioru	2026-01-30
Klient	Jan Kowalski

Opis Techniczny

Opis uzupełniony przez inspektora

mgr inż. Jan Kowalski

000 000 000

Dokumentacja Projektowa

Rzut (5 usterek)



mgr inż. Jan Kowalski

000 000 000

Wykryte Usterki

1. Ubytki wełny

Należy uzupełnić ubytki wełny

Lokalizacja na planie: Rzut



Lokalizacja w przybliżeniu:



Zdjęcia:



2. Brak kąta prostego

Lokalizacja na planie: Rzut



Lokalizacja w przybliżeniu:



Zdjęcia:



3. Ubrudzona stolarka okienna

Wyczyścić stolarkę

Lokalizacja na planie: Rzut



Lokalizacja w przybliżeniu:

mgr inż. Jan Kowalski

000 000 000



Zdjęcia:

mgr inż. Jan Kowalski

000 000 000

4. Pęknięcie posadzki

Należy wykonać naprawę posadzki

Lokalizacja na planie: Rzut



Lokalizacja w przybliżeniu:



Zdjęcia:

5. Uszkodzona uszczelka dzwiowa

Należy wymienić uszczelkę

Lokalizacja na planie: Rzut



Lokalizacja w przybliżeniu:



Zdjęcia:

mgr inż. Jan Kowalski

000 000 000

Dokumentacja fotograficzna

Usterka nr 1 - Ubytki wełny

Usterka nr 2 - Brak kąta prostego

Usterka nr 3 - Ubrudzona stolarka okienna

Usterka nr 4 - Pęknięcie posadzki

Usterka nr 5 - Uszkodzona uszczelka dzwiowa